

ANTI-BLOC MINERAL

REINIGINGSMIDDEL

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Voorkomen van vervuiling

Het is verstandig om, voordat u begint met het doseren van reinigingsmiddelen, te kijken welke oorzaken er eventueel weg te nemen zijn om verdere vervuiling van het watergeefstelsel zoveel mogelijk te voorkomen. Het is de bedoeling om zo min mogelijk product te gebruiken en toch het systeem schoon te houden. Zo kan bijvoorbeeld het afdekken van een bassin en/of silo extra algengroei voorkomen. Ook het zuurstofgehalte kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bij het gebruik van bron-/put-water is het verstandig om te controleren of er een ontijzering nodig is. Is die al aanwezig dan moet er minimaal twee maal per jaar gecontroleerd worden of de werking nog voldoende is. Een niet goed werkende ontijzering kan neerslag van ijzerfosfaat veroorzaken. Ook moet aandacht besteed worden aan het afdekken van de A-bak. Bijvoorbeeld ijzerchelaten breken af onder invloed van licht. Dit is makkelijk te voorkomen door de A-bak af te dekken. Hoge dosering van fosfaat ($>1,8$ mmol), calcium, EC ($>4,0$) en pH ($>6,2$) hebben een negatief effect op neerslag van mineralen.

Controleren

Gedurende de tijd dat u reinigingsmiddelen gebruikt moet u blijven controleren of het gewenste resultaat behaald wordt. Dit kan b.v. door het controleren van de afgifte van de druppelaars of door een visuele controle van de leidingen. Een extra controle bij Perazur zijn de meetstrookjes waarmee het niveau van de aanwezige waterstofperoxide in het druppelwater gemeten kan worden. Voor meer informatie kunt u altijd bij ons terecht.

Anti-bloc Mineral

Voorkomt en verwijdert aanslag van mineralen zoals calcium- en ijzerfosfaat.

- is een oplossing van diverse, speciaal geactiveerde, fosfaten
- is 100% veilig voor plant en gebruiker
- kan verrekend worden in de meststoffen
- speciaal voor gebruik bij bron- en leidingwater
- spuien, binnen enkele dagen, is nodig om het losgekomen vuil af te voeren (indien nodig: spuien herhalen)

Dosering:

- 9,6 liter in de B-bak (1000 liter, 100 maal geconcentreerd)
- alle spoorelementen in de A-bak
- via een pulspompje, direct in de meng-bak/-buis is ook mogelijk
- toedienen als de B-bak voor 70% gevuld is
- B-bak eerst schoonmaken



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

