

Instructie zomerstop ZCU

Zuiver Chloor Unit zomerstop

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



Indien het chloorproductie gedeelte vrij van chloor gemaakt moet worden, is het aan te bevelen om de membraancel te refreshen. Dit betekent dat het afgewerkte zout (anolyt) wat een behoorlijk zuur product kan zijn afgevoerd, en vervangen wordt door nieuw pekkel. Dit laatste is veel gebruiksvriendelijker. Om dit uit te voeren dient alles in de installatie aan te staan

- Ga naar beginscherm "Home knop"
- Druk op STATUS
- Druk op DOSERINGEN

Controleer of een van de doseerpompen vrijgave heeft, dus AAN staat. (maakt niet uit welke dit is)




	Hoog chloor	Dag voorraad
AANSTURING 4-20 mA	4,01 mA	4,01 mA
DOSERING	0 %	0 %
AANSTURING VENTURI POMP	0 %	53 %
VENTURI FLOW	0 L/h	223 L/h
DOSEERKLEP	DICHT	OPEN
VRIJGAVE	UIT	AAN

- Druk in het menu op BEDIENING



- Vul het wachtwoord in (4444)
- Druk OK
- Druk nogmaals op BEDIENING



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



07-2025

Instructie zomerstop ZCU

Zuiver Chloor Unit zomerstop

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



- Zet de productie UIT
- Voer 5x een anode refresh uit onder handbediening (hier door wordt de installatie vrijwel chloor vrij)
- Zet de venturipomp(en) UIT
- Zet de waterkraan dicht
- Zet de afsluiter van de doseerleiding dicht
- Zet de afsluiters voor en na de venturi dicht
- Zet de aanzuig- en persafsluiter van de venturipomp dicht



Als er geen vrijgave is om chloor te doseren, wordt er geen chloor meer geproduceerd. Zuiver Chloor Unit staat dan op standby. Andere optie is om met de hoofdschakelaar de unit helemaal uit te zetten. Opstarten moet in beide gevallen via KaRo gebeuren. Bij opstarten wordt ook het nodige onderhoud aangepakt.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



07-2025